
Linearity curve 1
Shutter error = −0.03000 sec
Fractional Count Rate
1.020
1.010
1.000
0
2×10^4
4×10^4
6×10^4
Mean Counts


Linearity curve 2
Fractional Count Rate
1.020
1.010
1.000
0
2×10^4
4×10^4
6×10^4
Mean Counts