
Linearity curve 1
Shutter error = −0.00500 sec
Fractional Count Rate
1.002
1.000
0.998
0.996
0.994
0
1.0×10^4
2.0×10^4
3.0×10^4
4.0×10^4
5.0×10^4
6.0×10^4
Mean Counts


Linearity curve 2
Fractional Count Rate
1.002
1.000
0.998
0.996
0.994
0
1.0×10^4
2.0×10^4
3.0×10^4
4.0×10^4
5.0×10^4
6.0×10^4
Mean Counts