
Transfer Curve
not included in fit
gain = 1.18 electrons/ADU
Variance
Counts
0
1.0×10^4
2.0×10^4
3.0×10^4
4.0×10^4
5.0×10^4
6.0×10^4
0
2×10^4
4×10^4
6×10^4
8×10^4