
Linearity curve 1
Shutter error = 0.00000 sec
Fractional Count Rate
1.020
1.015
1.010
1.005
1.000
0.995
0
1.0×10^4
2.0×10^4
3.0×10^4
4.0×10^4
5.0×10^4
6.0×10^4
Mean Counts


Linearity curve 2
Fractional Count Rate
1.020
1.015
1.010
1.005
1.000
0.995
0
1.0×10^4
2.0×10^4
3.0×10^4
4.0×10^4
5.0×10^4
6.0×10^4
Mean Counts