
Linearity curve 1
Fractional Count Rate
1.0030
1.0020
1.0010
1.0000
0.9990
0.9980
0.9970
Shutter error = 0.03000 sec
0
1.0×10^4
2.0×10^4
3.0×10^4
4.0×10^4
5.0×10^4
6.0×10^4
Mean Counts


Linearity curve 2
Fractional Count Rate
1.0030
1.0020
1.0010
1.0000
0.9990
0.9980
0.9970
0
1.0×10^4
2.0×10^4
3.0×10^4
4.0×10^4
5.0×10^4
6.0×10^4
Mean Counts